

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|--------|---------|-------------------|------------|-------------|------|
| TESLA  | MODEL 3 | LRW3E7FS3NC519174 | 18/03/2022 | 64348       | 93%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-10-2025

| OPÉRATIONS                           | QUANTITÉ |
|--------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2        |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2027