

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | Tiguan | WVGZZZ5NZHW882194 | 25/01/2017 | 145167      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-10-2025

| OPÉRATIONS                                 | QUANTITÉ |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE     | 1        |
| REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT         | 1        |
| VIDANGE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE      | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|