aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | WBAJG11080ER72756 | 20/03/2019 | 122870 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 26-12-2025**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| VIDANGE MOTEUR EFFECTUEE A 122470 KMS LE 31/10/2025 | 1 |
| ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage, Filtre Air, liquide de frein a 122470 Kms le 31/10/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **Chaine Distrib. :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2027** |