



aramisauto

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia | Duster | UU1DJF01174328779 | 29/04/2025 | 11577 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-10-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| Contrôle technique : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2029 |
|---|-------------|