

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| BMW    | X3     | WBA61DPO509L88663 | 02/06/2022 | 61310       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-10-2025

| OPÉRATIONS                            | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaine Distrib. :                 |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2026</b> |
|---|-------------|

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/10/2025 à 06:25 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cec4b36c48b.pdf>



## BMW X3 xDrive30e <sup>(1)</sup>


VIN : WBA61DP0509L88663

Date de mise en circulation : 02/06/2022

Kilométrage : 61 301 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

## État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

10,37 kWh / 10,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2023

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

## Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

## Autonomies <sup>(4)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

44 - 48 km

🌨 Hiver (0°C)

33 - 37 km

📍 Usage autoroute

31 - 35 km

26 - 28 km

📍 Usage mixte

38 - 42 km

29 - 33 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.