



aramisauto

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220763928798	01/10/2019	38231

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-10-2025

#### **Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2027**