

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque  | Modèle         | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|---------|----------------|-------------------|------------|-------------|------|
| Peugeot | 208 ELECTRIQUE | VR3UHZKX4R4140310 | 20/05/2024 | 12311       | 100% |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 17-11-2025

| OPÉRATIONS                         | QUANTITÉ |
|------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2        |
| GEOMETRIE                          | 1        |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2028