



aramisauto

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|----------|-------------------|------------|-------------|
| Hyundai | SANTA FE | KMHS3811BMU017821 | 20/10/2021 | 41851 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-10-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| Contrôle technique : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|