

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Hyundai | i10    | NLHDP51D2RZ239514 | 15/11/2023 | 38211       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 21-10-2025

| OPÉRATIONS                            | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| GEOMETRIE                             | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|