

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Hyundai | i20 | NLHB331AAGZ178164 | 12/04/2016 | 135930 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 29-10-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|----------|
| GEOMETRIE | 1 |
| REGLAGE FREIN A MAIN | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|