

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque  | Modèle        | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|---------|---------------|-------------------|------------|-------------|------|
| Hyundai | KONA ELECTRIC | TMAK281HFPJ074118 | 16/11/2022 | 24328       | 96%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-02-2026

| OPÉRATIONS                      | QUANTITÉ |
|---------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1        |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |
|                                 |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2026