

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
BMW	X1	WBAJG11O5O5N5231O	06/06/2019	88120

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-11-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT	1
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------