

Certificat batterie

Date du diagnostic : 13/11/2025 à 18:49 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c02b9d72684.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UUHDBG007MU030338

Date de mise en circulation : 10/01/2022

Kilométrage : 55 030 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

26,00 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

262 - 290 km

🌨 Hiver (0°C)

181 - 200 km

📍 Usage autoroute

152 - 168 km

132 - 146 km

📍 Usage mixte

212 - 234 km

163 - 181 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.