

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle          | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia  | BIGSTER HYBRIDE | UU1DJF01274136903 | 28/03/2025 | 3282        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-11-2025

| OPÉRATIONS        | QUANTITÉ |
|-------------------|----------|
| VIDANGE CONTROLEE | 1        |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2029</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|