

Certificat batterie

Date du diagnostic : 19/11/2025 à 18:42 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ca5675ece29.pdf>



BMW X1 xDrive25e 220 ch⁽¹⁾


VIN : WBA71AB0905S70715

Date de mise en circulation : 09/12/2020

Kilométrage : 100 841 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

Etat de la batterie



État de Santé (SOH)⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve⁽³⁾

7,66 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2020

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies⁽⁴⁾

- ⌚ Usage urbain
- ⌚ Usage autoroute
- ⌚ Usage mixte

☀ Été (25°C)

49 - 55 km

🌙 Hiver (0°C)

37 - 41 km

33 - 37 km

28 - 30 km

44 - 48 km

30 - 34 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.