

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 15/01/2026 à 10:39 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c596cbe7434.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M45GBUKS454115

Date de mise en circulation : 28/09/2020

Kilométrage : 99 457 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

12,16 kWh / 12,9 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

- UsageId urbain
- UsageId autoroute
- UsageId mixte

☀ Été (25°C)

64 - 70 km

44 - 48 km

57 - 63 km

🌙 Hiver (0°C)

48 - 54 km

37 - 41 km

42 - 46 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.