

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZNRO23944	08/12/2021	67290

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-11-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REGLAGE FREIN A MAIN	1
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------