

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
DS	DS7	VR1J45GB6RY535952	25/03/2024	3851

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 01-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 01/12/2025 à 08:49 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cae368dc2fc.pdf>




DS DS7 e-tense

VIN : VR1J45GB6RY535952

Kilométrage : 3 850 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,9 kWh / 12,9 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	67 - 74 km	50 - 56 km
📍 Usage autoroute	50 - 56 km	42 - 46 km
📍 Usage mixte	61 - 67 km	48 - 53 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.