

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| DS | DS7 CROSSBACK | VR1J45GFUNY594010 | 10/12/2022 | 49115 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-12-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2026 |
|---|-------------|