

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJE81AGMJ009685	28/12/2020	108755

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
200 POINTS DE CONTROLE	1
REEMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	240 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------