

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Opel | Crossland X | W0V7H9EB6L4091512 | 29/01/2020 | 93560 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-11-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| REEMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REEMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REEMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REEMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|