

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Audi   | Q3     | WAUZZZF39M1010588 | 22/09/2020 | 76580       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-11-2025

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT           | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans   |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 210 000 km ou 10 ans |
|  |                      |
|  |                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|