

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1R8700X62205443 | 28/03/2019 | 119434      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-11-2025

| OPÉRATIONS                               | QUANTITÉ |
|--|----------|
| GEOMETRIE                                | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT       | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE    | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                 | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT       | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans   |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 150 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|