

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | TAIGO  | WVGZZZCSXSY034932 | 25/02/2025 | 1740        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-02-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|------------|----------|
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans  |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 180 000 km ou 7 ans |
|                                          |                     |
|                                          |                     |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2029</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|