

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220662845014	15/05/2019	32440

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-11-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------