



Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Skoda | KAROQ | TMBJR7NU8L5015111 | 30/10/2019 | 100882 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-11-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 240 000 kms OU 10 ans |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : **2027**
Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT