

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
CITROËN	C4	VR7BAHNSARE003732	23/01/2024	17 031

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **Octobre 2024**

Opérations	Quantité
REVISION (FILTRES A HUILE POLLEN 0W20, RECUPERER BOUCHON DE LAVE GLACE TOMBÉ)	1
FILTRE HUILE ET POLLEN	1