

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZ6JZHR118719	12/07/2017	99030

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-11-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REEMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REEMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
REEMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	180 000 km ou 7 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2027</b>
---	-------------