

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

VIN :VSSZZZKJZNR082451

Km : 78.300 km

Détail :

Filtre à huile (Bosch 451103318)

Filtre à air (Bosch F026400624)

Filtre à pollen (Bosch 1987435135)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, liquide de frein)

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie