Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
CITROËN	C5 X	VR7NCHNSPN4813917	27/04/2023	39 115

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Janvier 2025

Opérations	Quantité
REVISION (FILTRE HUILE POLLEN ET LIQUIDE DE FREIN)	1
CAMPAGNE DE RAPPEL EXT (LOGICIELS)	1
2 PNEUS 215/65R17 99V	1