

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | Golf 8 | WVWZZZCDZNW308038 | 02/06/2022 | 37727       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-02-2026

| OPÉRATIONS        | QUANTITÉ |
|-------------------|----------|
| VIDANGE CONTROLEE | 1        |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|