

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZJR217050	20/07/2018	78275

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REEMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REEMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------