

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|--------|---------|-------------------|------------|-------------|------|
| TESLA | MODEL 3 | 5YJ3E7EA3KF375068 | 04/10/2019 | 80801 | 84% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-12-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2027