

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Renault	Captur	VF1RJB00266693903	20/11/2020	33205

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REEMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REEMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
REEMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REEMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REEMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------