

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

VIN : VF3LBYHZPLS057812

Km : 92.415 km

Détail :

Filtre à huile (eurorepar 1682953780)

Filtre à air (eurorepar 1683830180)

Filtre anti-pollen (eurorepar 1612920480)

Filtre à carburant (cartouche) (eurorepar 1682952480)

Balai d'essuie-glace arrière (psa 1623234780)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, huile de frein)

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie