

## Attestation Travaux

| Marque   | Modèle     | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------|
| Mercedes | CLASSE GLC | WIN2539151G099885 | 20/10/2022 | 60925       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-12-2025

| OPÉRATIONS                             | QUANTITÉ |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. :                 |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2026</b> |
|---|-------------|