

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Cupra	Terramar	VSSZZZKP1S1010592	05/12/2024	11810

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 11-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------