

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Citroën	C5 X	VR7NDDGYPN4814535	30/06/2023	30221

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 09-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 09/12/2025 à 10:44 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8028578076.pdf>



Citroën C5 X ⁽¹⁾

VIN : VR7NDDGYPN4814535

Date de mise en circulation : 30/06/2023

Kilométrage : 30 220 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

10,68 kWh / 11,3 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	58 - 64 km	44 - 48 km
📍 Usage autoroute	42 - 46 km	35 - 39 km
📍 Usage mixte	52 - 58 km	40 - 44 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.