

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU15SDKJC60930344	28/08/2018	55355

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-01-2026**

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REEMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REEMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REEMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REEMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REEMPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
VIDANGE ET REEMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REEMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------