

Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/12/2025 à 08:32 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ceadc9690c6.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UU1DBG003PU154949

Date de mise en circulation : 09/11/2023

Kilométrage : 507 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

25,19 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

255 - 281 km

🌨 Hiver (0°C)

175 - 193 km

📍 Usage autoroute

147 - 163 km

128 - 142 km

📍 Usage mixte

205 - 227 km

159 - 175 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.