

## Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

**VIN : VF72CYHX1M4210685**

**Km :71.713 km**

### Détail :

Filtre à huile (Bosch F026407299)

Filtre à air (Bosch F026400613)

Filtre anti-pollen (Bosch 1987435132)

Filtre à carburant (cartouche) (PURFLUX C875)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, huile de frein)

Nettoyage de la boîte de vitesses nécessaire selon le constructeur automobile

Nettoyage non nécessaire - résidus suffisants

## **Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie**