

Certificat batterie

Date du diagnostic : 11/12/2025 à 20:15 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c4c41415037.pdf>



Hyundai Kona ⁽¹⁾


VIN : TMAK381GFNJ057004

Date de mise en circulation : 29/09/2022

Kilométrage : 53 734 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

62,59 kWh / 64 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☾ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	503 - 555 km	384 - 424 km
📍 Usage autoroute	364 - 402 km	313 - 345 km
📍 Usage mixte	449 - 497 km	363 - 401 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.