

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Renault	Clio 5	VF1RJA00774589575	13/03/2025	10305

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-12-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2029</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------