aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C5 Aircross | VR7A4DGZSPL036908 | 22/06/2023 | 42875 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-01-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 1 an |
| **Chaine Distrib. :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2027** |