

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Fiat   | TIPO   | ZFA35600006K46805 | 08/01/2018 | 109530      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 17-12-2025

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS ARRIERE        | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT           | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE             | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 15 000 km OU 1 an |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|