

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 30/04/2026 à 06:45 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8ec1723ce2.pdf>



## Peugeot 3008

VIN : VF3M45GBUNS071338

Date de mise en circulation : 26/04/2022

Kilométrage : 79 170 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

10,70 kWh / 11,5 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

56 - 62 km

🌙 Hiver (0)

42 - 46 km

📍 Usage autoroute

37 - 41 km

32 - 36 km

📍 Usage mixte

48 - 54 km

37 - 41 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.