

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJB00974357324 | 24/03/2025 | 7203        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 31-12-2025

| OPÉRATIONS        | QUANTITÉ |
|-------------------|----------|
| VIDANGE CONTROLEE | 1        |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2029</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|