

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | Golf | WVWZZZCDZMW339500 | 22/03/2021 | 62817 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 30-12-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| GEOMETRIE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|