

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | CLIO   | VF1RJA00168437962 | 24/02/2022 | 48760       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-01-2026

| OPÉRATIONS                             | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR      | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT     | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE     | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE  | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN           | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|