

Certificat batterie

Date du diagnostic : 08/01/2026 à 07:59 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cfa7982a3a8.pdf>



Hyundai Kona ⁽¹⁾


VIN : TMAK381GFLJ015144

Date de mise en circulation : 04/11/2020

Kilométrage : 99 637 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

64 kWh / 64 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	513 - 567 km	392 - 434 km
📍 Usage autoroute	371 - 411 km	320 - 354 km
📍 Usage mixte	460 - 508 km	371 - 410 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.